
Szabásterv: Default white 3 mm — 1/1




2800 x 2070 mm

Kihasználtság: 65,1 %

Alkatrészek: 7 — szabásjegyzék sorai: 58, 91, 31, 49, 66, 74, 82

Felhasználható maradékok: 527x720; 1451x600; 2780x117

Szabásterv: U702 ST9 Kasmírszürke 18 mm — 1/2




2800 x 2070 mm

Kihasználtság: 79,2 %

Alkatrészek: 15 — szabásjegyzék sorai: 100, 86, 85, 61, 69, 8, 9, 12, 13, 77, 98, 19, 22, 25, 84

Felhasználható maradékok: 359x600; 212x556; 378x236

Szabásterv: U702 ST9 Kasmírszürke 18 mm — 2/2




2800 x 2070 mm

Kihasználtság: 43,8 %

Alkatrészek: 12 — szabásjegyzék sorai: 52, 53, 99, 34, 37, 40, 43, 96, 97, 10, 11, 93

Felhasználható maradékok: 2780x886

Szabásterv: W1000 ST9 Prémiumfehér 16 mm — 1/1




2800 x 2070 mm

Kihasználtság: 39,8 %

Alkatrészek: 14 — szabásjegyzék sorai: 20, 23, 26, 35, 38, 41, 44, 21, 24, 27, 36, 39, 42, 45

Felhasználható maradékok: 275x489; 854x116; 2780x943

Szabásterv: W1000 ST9 Prémiumfehér 18 mm — 1/4



2800 x 2070 mm

Kihasználtság: 83,6 %

Alkatrészek: 12 — szabásjegyzék sorai: 5, 6, 4, 2, 78, 79, 17, 18, 32, 33, 50, 51

Szabásterv: W1000 ST9 Prémiumfehér 18 mm — 2/4




2800 x 2070 mm

Kihasználtság: 76,5 %

Alkatrészek: 10 — szabásjegyzék sorai: 7, 1, 16, 14, 15, 28, 30, 56, 57, 54

Felhasználható maradékok: 519x329

Szabásterv: W1000 ST9 Prémiumfehér 18 mm — 3/4




2800 x 2070 mm

Kihasználtság: 93,5 %

Alkatrészek: 12 — szabásjegyzék sorai: 87, 88, 29, 46, 47, 48, 90, 3, 55, 62, 63, 64

Szabásterv: W1000 ST9 Prémiumfehér 18 mm — 4/4



2800 x 2070 mm

Kihasználtság: 58,0 %

Alkatrészek: 16 — szabásjegyzék sorai: 89, 92, 70, 71, 65, 72, 73, 80, 81, 59, 60, 67, 68, 75, 76, 83

Felhasználható maradékok: 506x329; 514x319; 2780x536